



PWYLL PIAU HI! EDRYCHWCH I FYNY!

Dilynwch y cyngor yn Nodyn Cyfarwyddyd GS6 yr
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
'Avoidance of Danger from Overhead Electric Power Lines'




Cadwch olwg ar wifrau
uwchben wrth ddadlwytho




Cludwch wrthrychau
hir ar draws ger
gwifrau uwchben



Peidiwch â chodi
corff lori godi oddi
tan wifrau uwchben
na gyrru oddi
tanynt gyda'r corff
wedi'i godi



Cyn torri coed, edrychwch i weld
faint o bellter cwmpo sydd



Edrychwch i weld pa mor uchel y mae eich peiriannau
eich hun a pheiriannau contractwyr yn ei gyrraedd



Gwylwch am yr arwydd Perygl Marwolaeth – dyna yw union ystyr yr arwydd.
Os nad ydych yn sicr, cysylltwch â ni am ddim i gael cyngor am ddiogelwch.


Ewch i: www.spenergynetworks.com

E-bost: customer.care@sppowersystems.com

Ymholiadau Rhwydwaith Cyffredinol (Cymru, Lloegr a'r Alban): 0845 273 4444

Colli Trydan ac Argyfwng (Cymru a Lloegr): 0845 272 2424

Colli Trydan ac Argyfwng (Yr Alban): 0845 272 7999



GWYLIWCH Y GWIFRAU!

Dilynwch y cyngor yn Nodyn Cyfarwyddyd HSG47 yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 'Avoiding Danger from Underground Services'

COFIWCH

Mae gan dai, swyddfeydd, siopau, ffatrioedd a dodrefn stryd wifrau trydan yn eu cyflenwi.

EDRYCHWCH AR GYNLLUNIAU

Gwnewch yn siŵr bod y cofnodion gwifrau cyfredol ar y safle.

Gwnewch asesiad risg yn unol â HSG47.

Cofiwch, efallai na fydd pob gwifren wedi'i dangos ar y cynlluniau.




DEFNYDDIWCH DECLYNNAU LLEOLI GWIFRAU

Cyn defnyddio CAT a Genny unrhyw bryd, gwnewch yn siŵr eu bod wedi cael eu calibro a'u bod yn gweithio'n iawn.


Chwiliwch am y gwifrau ar gynlluniau a nodi lle maent gyda phaent, creon, sialc neu beg.

Edrychwch o gwmpas y man lle rydych chi'n bwriadu ei gloddio bob tro cyn i chi ddechrau arni.



CLODDIO'N DDIOGEL

- ❗ Gwnewch dyllau â llaw yn gyntaf i weld lle'n union mae'r gwifrau cyn i chi ddefnyddio peiriant cloddio mecanyddol.
- ❗ Cofiwch y gall gwifrau fod yn rhywle oddi tan y wyneb, yn agos neu ymhell i lawr.
- ❗ Os dewch o hyd i wifren mewn conchrid, **peidiwch** â cheisio ei thorri o'r conchrid. Cysylltwch â ni i wneud yn siŵr nad oes trydan yn mynd drwyddo.
- ❗ Os na allwch chi weld y gwifrau a ddangosir ar y cynllun, **peidiwch byth â chymryd yn ganiataol** nad ydynt yno – cysylltwch â ni.
- ❗ Os byddwch yn difrodi gwifren, gadewch y man cloddio, ffoniwch ein rhif argyfwng ar unwaith a chadwch bawb draw.



Ewch i www.spenergynetworks.com/safety/saferexcavations neu cysylltwch â ni am ddim i gael cyngor am ddiogelwch.

Ewch i: www.spenergynetworks.com

E-bost: customer.care@sppowersystems.com

Ymholiadau Rhwydwaith Cyffredinol (Cymru, Lloegr a'r Alban): 0845 273 4444

Colli Trydan ac Argyfwng (Cymru a Lloegr): 0845 272 2424

Colli Trydan ac Argyfwng (Yr Alban): 0845 272 7999

